


bPlus 出现[打印头未授权]故障解决办法

1. 尝试重启秤。

按住 bPlus 秤的电源按钮 5 秒尝试重启秤

2. 检查相关电缆线





尝试重新插拔
打印电缆线



拆除2颗T20螺栓
垂直向上取出打印
头组件



如故障依旧需更换打印驱动板（打印机侧面的一块电路板）
可致电 **0519-86913370** 邵臻 或发邮件到 **zhen.shao@mt.com** 报机器编号 申请打印驱动板。